



Information Schweißen

Laserschweißen, -schneiden und -reinigen

IS 14 d

Übersicht mitgeltende Dokumente:	Type	Kapitel der Gefährdungen						PSA, Schutz - Brillen	Instruktion des Personals
		gesundheits-gefährdende Stoffe	Laser-Strahlung	Elektrischer Strom	Rauchen, Stäuben, Gasen und Dämpfen	Brand, Explosion	thermische Gefahren		
EKAS 6509 d. (07/1999) Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren zum Bearbeiten metallischer Werkstoffe	EKAS-Richtlinie	4.3	3.3/4.4	3.2/5.3	4.3	1.4/5.2	1.4/4.3	6	7
SUVA 66049 (08/2016) Achtung Laserstrahl	Suva Information	5	3.0 - 4.0	5	5	5	5	Anhg. A	4/4.1
SUVA 44053 (02/2026) Schweißen und Schneiden Schutz vor Rauchen, Stäuben Gasen und Dämpfen	Suva Information	4.0/4.10	4.1/4.10	XX	4.10/6.2/7	6.2	3.4/4.10	2.5/6	XX
SUVA 1903 (04/2026) Grenzwerte am Arbeitsplatz (aktuelle MAK- und BAT-Werte: www.suva.ch/grenzwerte)	Suva Information	1.1	3.2.1	3.2.4	1.8/3.4	3.2.4	XX	XX	1.1.4
EKAS 6508 (01/2022) Richtlinie über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA-Richtlinie)	EKAS-Richtlinie	Anhg. I	Anhg. I	Anhg. I	Anhg. I	Anhg. I	Anhg. I	XX	Anhg. 5
SUVA 67205 (01/2026) Checkliste: Handgeführte Laserbearbeitungsmaschinen	Suva Checkliste	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Für sämtliche Laser gilt die Europäische Norm SN EN 60825-1:2014 und SN EN 60825-2:2004+A1:2007+A2:2010

SCHWEIZERISCHER VEREIN FÜR SCHWEISSTECHNIK/ASSOCIATION SUISSE POUR LA TECHNIQUE DU SOUDAGE/ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA TECNICA DELLA SALDATURA
St. Alban-Rheinweg 222, CH-4052 Basel, Tel. 061 317 84 84, Fax 061 317 84 80
info@svs.ch